



УТВЕРЖДАЮ
Директор MAOU СОШ № 33
Панина Л. Б.
« 18 » декабря 2019 г.

ПАСПОРТ

доступности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 33 пос. Кытлым для инвалидов

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование/вид объекта Образовательная организация (школа)
 - 1.2. Адрес объекта: 624945 Свердловская область, го Карпинск, пос. Кытлым, ул. Пушкина, д. 7 б
 - 1.3. Сведения об объекте: 2 этажа, 2732,2 кв. м, земельный участок 19968 кв. м
 - 1.4 Год ввода объекта в эксплуатацию: 2010
 - 1.5. Дата последнего капитального ремонта: не проводился.
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Наименование собственника объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 пос. Кытлым (MAOU СОШ № 33).
 - 1.7. Адрес места нахождения объекта: 624945 Свердловская область, ГО Карпинск, пос. Кытлым, ул. Пушкина, д. 7 б.
 - 1.8. Форма собственности объекта: государственная
 - 1.9. Пропускная способность объекта: 154 чел.

2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности образовательная деятельность
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образование
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью

3. Оценка доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта пассажирский транспорт в пос. Кытлым отсутствует, к остановке рейсового автобуса «Карпинск-Кытлым» – ровная грунтовая дорога
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние: 200 метров
 - 3.2.2. Время пути пешком 3 минуты
 - 3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: Нет
 - 3.2.4. Перепады высоты на пути: Нет. Оборудован переход с тротуара на бетонную дорогу и с бетонной дороги на площадку перед школой через бордюрный камень

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Полностью доступна
2	Вход в объект	Частично доступен
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	Частично доступен
4	Зона целевого назначения здания	Частично доступен
5	Санитарно-гигиенические зоны	Частично доступен
6	Система информации и связи	Частично доступен

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: Основные структурно-функциональные зоны доступны частично избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата и маломобильных групп населения.

Для инвалидов с нарушениями зрения основные структурно-функциональные зоны доступны условно – необходима помощь сотрудников школы.

Для инвалидов с нарушениями слуха и умственной отсталостью основные структурно-функциональные зоны доступны полностью.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	не требуется адаптация	
2	Вход в объект	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров, оборудование поручнями пандуса на центральном входе в здание	2022
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	Приобретение сменного кресла-коляски, Оборудование пандусов на эвакуационных выходах	2023
4	Зона целевого назначения объекта	Приобретение сменного кресла-коляски; установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров	2023
5	Санитарно-гигиенические зоны	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров	2022
6	Система информации и связи	Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях	2021

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: обеспечение 100% доступности школы и предоставляемых в МАОУ СОШ № 33 услуг для детей с ОВЗ

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании Ведомости инвентаризации объекта от «__» _____ г. № __; акта обследования объекта от " __ " _____ г.



Председатель комиссии:

Жанина Л. Б.

(подпись/Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Васильева И. В.

(подпись/Ф.И.О.)

Степанович Н. С.

(подпись/Ф.И.О.)

Малышев Р. И.

(подпись/Ф.И.О.)

(подпись/Ф.И.О.)

